



23055—78

1.

· · , · · , · · , · · *

2.

07.04.78

960

3.

1988 .

5

4.

,	
2601—84 6636—69 7512—82 15467—79	1 1 1 1

5.

01.07.94

15.12.88 4154

6.

**(1992 .)
1983 ., 1988 .(3—84, 3—89) 1, 2,**

2804 28 05 92 08 07 92 0,5 - 0,5 - 0,45-

« » , 123557 6 , 1263 , 3*

23055—78

Non-destructive testing Fusion welding of metals
Welds classification by radiography testing results

01.07.79

01.07.94

1.

1 400

(, . 2).

2.

2 1

2, 2.1. (, . 2).
2.2, 2.2.1. (, . 1).
2.3. ,®
(6), 1978
, 1992

2.3.1.

2.3. 2.3.1. (, . 2).
2.4. ,

2.5.

2.1. (, . 2).
2.5. (, . 2).
3.

100

1—7
3,5

1—7.

1

2

j	()	-	-
3	0,2	0,2	2,0
3	0,3	0,3	3,0
> 5 » 8	0,4	0,4	4,0
8	0,5	,5	5,0
> 11 » 14	0,6	0,6	6,0
» 14 » 20	0,8	0,8	8,0
20 » 26	1,0		10,0
» 26 34	1,2	1,2	12,0
» 34 45	1,5	1,5*	15,0
45 » 67	2,0		20,0
» G7 90	2,5	2,5	25,0
> 90 120	3,0	3,0	30,0
» 120 » 200	4,0	4,0	40,0
> 200 » 400	5,0,	5,0	50,0

()	-	-	» *
3	3	5	0,3
» 5 » 8	5	8	0,4
» 8 11	11	11	0,5
» 11 » 14	14	14	0,6
» 14 » 20	20	20	0,8
» 20 » 26	26	26	1,0
» 26 34	34	34	1,2
» 34 45	45	45	1,5
» 45 » 67	67	67	2,0
» 67 90	90	90	2,5
» 90 » 120	120	120	3,0
» 120 » 200	200	200	4,0
» 200 » 400	400	400	5,0

1 2

3

3

	()		
3	0,4	1,2	4,0
. 3 5	0,5	1,5	5,0
» 5 » 8	0,6	2,0	6,0
» 8 » 11	0,8	2,5	8,0
» 11 » 14	1,0	3,0	10,0
» 14 » 20	1,2	3,5	12,0
» 20 » 26	1,5	5,0	15,0
» 26 » 34	2,0	6,0	20,0
» 34 » 45	2,5	8,0	25,0
» 45 » 67	3,0	9,0	30,0
» 67 » 90	4,0	10,0	40,0
» 90 » 120	5,0	10,0	50,0
» 320 » 200	5,0	10,0	60,0
> 200 * 400	5,0	10,0	70,0

4

4

	()		
3	0,5	1,5	5,0
. 3 5	0,6	2,0	6,0
» 5 > 8	0,8	2,5	8,0
> 8 » 11		3,0	10,0
» 11 » 14	1,2	3,5	12,0
* 14 > 20	1,5	5,0	15,0
» 20 » 26	2,0	6,0	20,0
» 26 > 34	2,5	8,0	25,0
» 34 » 45	3,0	9,0	30,0
» 45 » 67	4,0	12,0	40,0
* 67 > 90	5,0	12,0	50,0
» 90 » 120	5,0	12,0	60,0
» 120 » 200	5,0	12,0	70,0
» 200 » 400	5,0	12,0	80,0

	()		
3	0,6	2,0	6,0
. 3 5	0,8	2,5	8,0
» 5 » 8	1,0	3,0	10,0
» 8 » 11	1,2	3,5	12,0
» » 14	1,5	5,0	15,0
» 14 » 20	2,0	6,0	20,0
» 20 » 26	2,5	8,0	25,0
» 26 » 34	3,0	10,0	30,0
» 34 » 45	4,0	12,0	40,0
» 45 » 67	5,0	15,0	50,0
» 67 » 90	5,0	15,0	60,0
» 90 » 120	5,0	15,0	70,0
» 120 » 200	5,0	15,0	80,0
» 200 » 400	5,0	15,0	90,0

	()		
3	0,8	3,0	8,0
. 3 5		4,0	10,0
» 5 > 8	1,2	5,0	12,0
» 8 > 11	1,5	6,0	15,0
» 11 > 14	2,0	8,0	20,0
» 14 > 20	2,5	10,0	25,0
» 20 » 26	3,0	12,0	30,0
» 26 > 34	4,0	15,0	40,0
» 34 » 45	5,0	20,0	50,0
» 45 > 67	5,0	20,0	60,0
» 67 » 90	5,0	20,0	70,0
» 90 » 120	5,0	20,0	80,0
* 120 > 200	5,0	20,0	90,0

	()		
3	1,0	5,0	10,0
.3 5	1,2	6,0	12,0
» 5 » 8	1,5	8,0	15,0
» 8 » 11	2,0	10,0	20,0
» 11 » 14	2,5	12,0	25,0
» 14 » 20	3,0	15,0	30,0
» 20 » 26	4,0	20,0	40,0
» 26 » 34	5,0	25,0	50,0
» 34 » 45	5,0	25,0	60,0
» 45 » 67	5,0	25,0	70,0
» 67 » 90	5,0	25,0	80,0
» 90 > 120	5,0	25,0	90,0

1—7:

1.

0,2

2.

3.1.

(, ,) >

3, 3.1. (

3.1.1.

3.1.2.

, 1—3
1—7

2).

100

1—7

(

100)

3.2.1.

100

, ,

(

),

3.2, 3.2.1. (, . . 2).

4.

1—7.

4—7;

0,8—

0,6 —

5—7;

0,8,

0,4 —

6—7;

0,6,

0,2 —

7.

0,4,

4.1.

0,2

5.

— 7512—82.

1-

1-

— 7512—82;

,

2-

2—4

— 7512—82;

,

3-

5—7

— 7512—82;

,

(6. (, . , . 1).

7512—82.

1,2, (, . , . i).